

平成28年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成29年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻東小学校	1	<町区・柿沢区> 国道153号仲町信号交差点 (国道153号) (H25年度点検実施箇所)	信号交差点中が狭く、下から来る左折車両に巻き込まれる危険性がある。	○待避場所の確保と巻き込み防止のガードパイプを設置済み。 ○カーブミラー設置を検討する。	市建設課 市建設課	H27年度実施済み H28年度実施済み
	2	校地内未舗装道路 (H27年度点検実施箇所)	校地内に市道が通っているため毎日時間を選ばず車が通行しているが舗装されていない凹凸が激しい。年配の方も多く通るので運転を誤る恐れがある。学校でも職員作業などで整地を行っているが、追いつかない状況がある。	○舗装については、学校敷地内のため、他校との優先順位の中で検討する。 ○校内通り抜け禁止の看板を設置する。 ○校内通り抜け禁止について、各地区へ回覧により周知する。	市教育総務課 市教育総務課 学校	H28年度実施済み H28年度実施済み
塩尻西小学校	1	<大門3番町区> 3番町の点減交差点 (H25年度点検実施箇所)	児童の登校時、交通量が多く、右折・左折する車も多く、狭いスペースで横断を松児童のすぐ近くを車が通過する。	○歩道設置に向けて用地交渉中、カーブミラーの取替えを検討する。 ○信号機設置は交差点改良後になる予定。 ○見守り隊による街頭指導を行っている。	市建設課 警察 二番町区	歩道設置は、H29年度実施予定、カーブミラーは検討中 交差点改良後に設置を検討 実施中
	2	<大門2番町区> 2番町ガード下トンネル内及び出入り口付近 (県道 床尾大門線) (H25年度点検実施箇所)	排水工事をしていたが以前より改善はされたが、歩道が狭く暗い。	○ガードパイプ設置、段差解消のすりつけ部分の撤去、歩道部分の拡幅を検討する。 段差解消すりつけは、地元要望で実施したと思われるため、撤去にあたっては、市において地元調整を行う。 ○見守り隊による街頭指導を行っている。	松本建設事務所 市建設課 二番町区	H29年度実施を検討 地元区へ依頼中 実施中
	3	<大門6番町区> 大門幸町スクランブル交差点から西小学校正門までの一本道	歩道の桜の枝が邪魔で児童が見えにくい。 見通しの良い一本道なのでスピードを出して危険。	○桜の木を伐採し、電柱の移設を依頼する。 ※ゾーン30設定は困難な道路である。	市建設課 警察	H28年度実施済み 当該道路は、ゾーン30の外周道路のため、設置は困難
桔梗小学校	1	<大門七区> JR塩尻駅西側 アメリカンドラッグ塩尻店前交差点 (県道 御馬越塩尻停車場線)	JRガード下を通り西側へ上ってきた車から横断歩道を渡っている児童が見えにくい。	○路面表示(ダイヤモンド、横断歩道)の補修を行う。 ○街路樹の一部撤去を検討する。 実施にあたっては、地元の総意が条件となるため、市において地元調整を行う。	警察 松本建設事務所 市建設課	H29年度実施予定 H29年度実施予定 地元区へ依頼中
	2	<高出2区> 塩尻市営球場西側交差点 (H26年度点検実施箇所)	変則的な交差点で見通しが悪い。交通量が多くスピードを出して通過する車が多い。(H26申請)	○路面表示、側溝の補修を行う。 ○ラバーポールを設置する。 ○市営球場用地部分への歩道設置、両面カーブミラー設置を検討する。	市建設課 市建設課 市建設課	警察と打合せをして、H28年度一部実施済み
	3	<高出5区> 国道19号緑ヶ丘信号機交差点 西のT字路から南への道路	道路幅が狭く、通行に危険である。	○外側線、路面表示等を行う。 ○カーブミラー設置を検討する。 ○ストップマークを貼付する。	市建設課 市建設課 市地域振興課	H28年度実施済み 地元調整中 H28年度実施済み
広丘小学校	1	<広丘原新田区> 広丘スカイブリッジ歩行者用階段(短歌公園側)	階段のタイルがはがれており、児童が足を滑らせる危険がある。	○階段部分の補修を行う。	市建設課	H28年度実施済み
	2	<広丘原新田区> 洋菓子シャルム横の信号から原新田神社への入り口 (県道 原洗馬停車場線)	多くの児童が通る道で、道幅が狭く、赤信号ではたくさん子どもが留まり、道にはみ出ることもあり危険である。	○外側線を引く。 ○ストップマークを貼付する。 ○信号機の時間調整を行う。 ○側溝のふたを補修する。	市建設課 市地域振興課 警察 松本建設事務所	H28年度実施済み H28年度実施済み H28年度実施済み H28年度実施済み

平成28年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成29年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
吉田小学校	1	<吉田5区> 信陽機材リース前の横断歩道 (H27年度点検実施箇所)	横断歩道はあるが、警察の取り締まりポイントになっているように一時停止しない車が多い。	○東側交差点への横断歩道設置を検討する。 ○注意喚起の路面表示、看板等を検討する。	警察 市建設課	H29年3月実施予定 H28年度実施済み
	2	<吉田4区・5区> 小松商店～アップルランド吉田原店(南北の道路)にかけての直線道路 (H25・27年度点検実施箇所)	途中横断歩道は設置されているが、直線でスピードを出す車が多く、非常に危険。	○速度規制標識の増設、ゾーン30の設定を検討する。 ○ゾーン30設定後、地域への周知を行う。	警察 学校、PTA	H29年3月実施予定
	3	<吉田2区> 小学校西側の歩道橋 (国道19号) (H26・27年度点検実施箇所)	階段に滑り止めゴムを設置しているが、根本的に老朽化が進みすぎて補修が追い付かない。	○階段部分の補修を行う。 ○点検、補修をこまめに行う。	長野国道事務所 長野国道事務所	H28年度実施予定 随時実施
片丘小学校	1	<片丘北熊井区> 県道松本塩尻線(片丘線)と長野自動車道の北側の側道との交差点(宮村信号機交差点から南) (県道 松本塩尻線)	変則的な交差点の形状であるとともに、県道・側道とも、通過車両の往来が非常に多い。 特に側道走行車両は停止線を守らず、横断歩道に侵入してから停止する車がほとんど。側道は拡幅など整備が進んだが、交通安全対策は変わっておらず交通事故も多い。	○草刈りを行い、見通しをよくする。 ○信号機設置を検討する。	市建設課 警察 松本建設事務所	H28年度実施済み H29年3月実施予定 工事契約済み
	2	<片丘南内田区> 無量寺～立石交差点 (県道 松本塩尻線) (H27年度点検実施箇所)	通行量が多く、スピードを出す自動車が多い。また、歩道がない。	○側溝のふた設置、歩道設置について検討している。	松本建設事務所	H28年度から側溝整備を実施中
宗賀小学校	1	<宗賀床尾区> 国道19号平出歴史公園信号機交差点から東へ200先の交差点 (宗賀1961-1付近)	児童のひき逃げ事故あり。以前にも事故が発生している。 踏切を渡ってからすぐにスピードをあげる車が多い。	○注意喚起の路面表示を行う。 ○ストップマークを貼付する。	市建設課 市地域振興課	H28年度実施済み H28年度実施済み
	2	<宗賀牧野区> 塩尻市宗賀3712付近 ネオテック様前 (国道19号)	国道西側歩道のガードレールのつながっていない部分がある。	○市道側の路面表示を行う。 ※地元の同意があれば、ガードレール設置は可能である。	市建設課 飯田国道事務所	H28年度実施済み
	3	<宗賀平出区> 宗賀平出中バス停留所付近のガードレール下	バス停から田んぼ側へガードレールが設置されているが、児童がガードレール下から水路へ落ちてしまう危険あり。	○ガーレールの補強を行う。	市建設課	H28年度実施済み
洗馬小学校	1	<洗馬太田区> 太田公民館周辺のグリーンベルト (県道 御馬越塩尻停車場線) (H27年度点検実施箇所)	以前に実施していただいたが、実際には反対側を通るほうが安全で、現在もそうしている。	○反対側にグリーンベルト設置を検討する。 ○グリーンベルト側(公民館敷地を通る)を歩行するよう、児童に指導する。	松本建設事務所 学校、PTA	H28年度実施済み
	2	<洗馬上組区> 琵琶橋西側交差点 (県道 上今井洗馬停車場線)	交通量が多く、四叉路で横断しづらい。	○注意喚起の看板を設置する。 ○草刈りを行い、見通しをよくする。 ○路面表示(止まれ)を強調する。	市建設課 市建設課 市建設課	H28年度実施済み H29年度以降 H29年度以降
	3	<洗馬岩垂区> 真正寺入口バス停留所付近の水路 (県道 上今井洗馬停車場線)	水路が深めだが、ふたがない。	○当面の安全策として、ラバーポールを設置する。 ○水利組合の関係(受益者負担)もあるため、地元調整を行う。 ※過去に、ふたをしないように、要望がある。	松本建設事務所 岩垂区	H29年度実施予定 (ふたを設置する方向で水利組合と調整する)
木曾檜川小学校	1	<木曾平沢区> 保健福祉センター前、奈良井川へ向かうT字路 (H27年度点検実施箇所)	道路に「歩行者注意」の文字と車の停止線はあるが、横断歩道がない。 歩道の縁石が横断の際の妨げになる場合がある。	○カーブミラー改良、路面表示を実施済み。 ○横断帯を設置する。	市建設課 市建設課	H27年度実施済み H28年度実施済み

平成28年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成29年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻中学校	1	<堀ノ内区> 国道153号堀の内信号機交差点	朝、国道153号線を西から東に向かう自動車は、太陽と信号機が重なってしまい、眩しくてまったく見えない。	○本部の専門部署にも相談し、対応策を検討する。 ○信号待ちの生徒への指導を行う。	警察 学校、PTA	歩車分離化、縦型灯器の設置を検討中
	2	<堀ノ内区> 国道153号大小屋信号機交差点～堀内家住宅の道路	時間帯によって一方通行になっているはずだが、逆進して来る自動車が多い。	○交通違反の取締りを行う。 ○路面表示を行う。 ○路面表示の補修を行う。	警察 警察 市建設課	随時実施 H29年度実施予定 H28年度実施済み
丘中学校	1	<広丘野村区> 丘中学校入口信号機交差点(県道 南原広丘停車場線)(H27年度点検実施箇所)	昨年度、歩道を一部拡張していただいたが、まだ、生徒が歩道からはみ出る状況であり、危険である。	○歩道拡幅、ガードパイプ設置済み。 ○スクランブル信号機を検討する。(待避所の整備が必要)	松本建設事務所 警察	H27年度実施済み 待避所の整備にあわせ設置を検討
	2	<広丘野村区> えびの子水苑信号機交差点から南へ400m先の東側T字路交差点	下校時、吉田方面に向かう自転車通学の生徒の多くがこの細い道路を通行するが、T字路交差点で横断せず右折すると右側通行になる。指導上、T字路交差点を横断させ、左側通行をさせたい。	○歩道上の自転車通行規制について検討する。 ※横断歩道は、道路整備後の交通状況等から判断して検討する。	警察	道路共用後に、実態を判断し検討
	3	<広丘野村区> 丘中学校入口信号機交差点から北へ200m先の交差点	「止まれ」の路面表示が消えかかっている。標識もあり、生徒には一時停止の指導をしているが、意識の低い生徒もあり、徹底できていない。	○路面表示の補修を行う。 ○「自転車も止まれ」看板の取り付けを行う。	市建設課 交通安全協会	H28年度実施済み H28年度実施済み
広陵中学校	1	<広丘原新田区> 広丘西保育園から南、県道へ抜ける道路	細い道で薄暗く危険。	○防犯灯設置を要望していく。	原新田区、 学校、PTA	
	2	<大門七区> JR塩尻駅西側 アメリカンドラッグ塩尻店北側の交差点	木がのびきっていて見通しが悪く、曲がってくる車がスピードを出してくるので、なかなか止まってもらえない。	○樹木は伐採済み。 ○注意喚起の路面表示を検討する。	市建設課	交通状況等を見る中で検討する
	3	<広丘堅石区> 堅石区民センター前の交差点(高出堅石線)(H27年度点検実施箇所)	横断歩道が無く、道もS字になっているため危険。	○注意喚起の路面表示を行う。 ○既存の横断歩道を利用するよう、生徒に指導する。	市建設課 学校、PTA	H28年度実施済み
塩尻西部中学校	1	<洗馬太田区> 中原信号機交差点から20mほど東側のY字交差点(県道御馬越塩尻停車場線)	・横断歩道が設置されていない。 ・見通しが悪く、県道の坂の途中に家がある生徒は、車道を横切らなければならない。	○外側線の補修を検討する。 ○道路の東側を歩行するよう、生徒に指導する。	松本建設事務所 学校、PTA	H28年度実施済み
	2	<洗馬太田区> 上記交差点から南側の市道(坂道を登りきった辺りまでの道路)	・道幅が狭く、自動車が行き違う時にはバックをするなど、車を寄せる様子がよく見られる。 ・見通しの悪いカーブになっており、自動車が行き違うそばを生徒が歩行している。	○注意喚起の路面表示を行う。 ○側溝の補修を行う。 ○外側線、グリーンベルトを検討する。	市建設課 市建設課 市建設課	H29年3月実施予定 H28年度実施済み H28年度外側線を実施済み
	3	<宗賀床尾区> 国道19号中山道一里塚信号機交差点から、床尾方面に向かって、宗賀分団第一部詰所までの道路	・車が十分に二台通れる道が続いているが、歩道が設置されておらず、歩き方が難しい。 ・広い道なので生徒が広がって歩いたり、道路の両側を歩いたりしがち。	○右側通行するよう、生徒に指導する。	学校、PTA	
檜川中学校		木曾檜川小学校と合同				

平成28年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成29年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
両小野中学校	1	<北小野勝弦区> 勝弦グランド下Y字路からの旧道	街灯がない道であり、暗く危険である。	○防犯灯設置を要望していく。 ○樹木の枝払いを行う。	勝弦区 勝弦区	
	2	<北小野勝弦区> チロルの森への道路	街灯がない道であり、暗く危険である。	○防犯灯設置を要望していく。	勝弦区	
	3	<北小野大出区> 辰野町境の桜木橋北付近のカーブ (国道153号)	道路幅が狭く、危険である。	○注意喚起の路面表示、道路拡幅を検討する。	松本建設事務所	路面表示については、H28年度の舗装修繕工事で実施(ドットライン)