

平成27年度 通学路緊急合同点検箇所一覧(結果)

平成28年6月15日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻東小学校	1	<金井区> 金井区から峰原区までの道路 (H26年度点検実施)	みどり湖駅までの送迎の自動車がスピードをだす。	○外側線の路面表示を行う。 ○グリーンベルト塗装の協働実施について、PTA、地域と協議する。 ○随時、登下校時のパトロールを行う。	市建設課 学校 警察	H28実施済み グリーンベルト実施済み
塩尻西小学校	1	<大門6番町区> 塩尻西小信号付近 (県道新茶屋塩尻線)	塩尻西小信号機(歩行者用)が短時間のため、横断しにくい。	○信号機の時間調整について、現状を確認して検討する。 ○道路管理者(松本建設事務所)と交差点改良について、協議する。	警察 警察	
	2	<大門3番町区・5番町区> 宮本写真館から大津屋商店までの道路	道路幅が狭く、自動車の通行量が多い。	○注意喚起の路面表示を行う。 ○外側線の補修、アスファルト舗装の補修を行う。 ○児童の歩行場所を道路東側とするよう指導する。 ※時間規制(一方通行)の標識あり。	市建設課 市建設課 学校	H28実施済み H28実施済み
桔梗小学校	1	<高出3区> 高校北通り線(都市大塩尻高校北側) (H27年度点検実施)	スピードをだす自動車が多い。スクランブル交差点では、見切り発進する自動車がある。	○随時、登下校時のパトロールを行う。 ○道路横断時の左右確認を指導する。	警察 学校	
	2	<高出3区> 高校北通り線 芝茶屋歩道橋西側T字路 (H27年度点検実施箇所)	高校北通り線へ左折する車両の一時停止が守られていない。	○児童横断部分のカラー舗装を行う。 ○学童注意等の路面表示を行う。	市建設課 市建設課	H28実施済み H28実施済み
広丘小学校	1	<広丘野村区> 八十二銀行広丘支店角の一方通行道路 (H24・26年度点検実施)	八十二銀行駐車場に出入りする車両が歩道を横切するため、スカイブリッジ歩道を歩く児童がひやりとする場面がある。 また、サム駐車場方面からの車両もスピードをあげて歩道に近づくと危険を感じる。	○「外側線」、「止まれ」等、路面表示の補修を行う。 ○「左折注意」、「歩行者優先」看板を設置する。 ○カラー舗装等により、道路と敷地との境を明確にする。 ○歩道上の「止まれ」表示を大きなものに変える。 ○交差点の移設による道路改良を検討する。 ○PTA、教職員の街頭指導を行う。	市建設課 市建設課 市建設課 市地域振興課 市建設課 学校、PTA	H28実施済み H28実施済み 今後の状況を見て、必要に応じ実施 H28実施済み 今後の状況を見て、必要に応じ実施
	2	<広丘野村区> 国道19号九里巾交差点 (H24年度点検実施)	平成28年3月1日に、児童3人が負傷するひき逃げ事故が発生している。	○横断旗ボックスの設置による運転者への注意喚起を行う。 ○信号機の時間調整を行う。 ○「矢印」等の路面表示の補修を行う。 ○カラー舗装の補修を行う。 ○歩車分離型(スクランブル)信号の検討を行う。 ○警察と協議しながら、交差点の部分改良やラバーポールの設置等を検討する。	市教育総務課 警察 警察 市建設課 警察 長野国道事務所	3/11設置済 3/9調整済 補修依頼済み 早急に対応予定 検討中
吉田小学校	1	<吉田5区> 丸屋家具西吉田原信号機T字路	学校の3分の2の児童が通学する箇所であり、自動車の通行量も多い。	○巻き込み防止のガードパイプを設置する。	市建設課	H28実施済み
	2	<吉田1区> セブンイレブン塩尻広丘吉田店前の交差点 (H24・H25年度点検実施)	吉田児童館に通う児童が通行する場所であり、自動車の通行量も多い。	○巻き込み防止のガードパイプを設置する。 ○縁石に反射板を取り付ける。	市建設課 交通安全協会	H28実施済み H28実施済み

平成27年度 通学路緊急合同点検箇所一覧(結果)

平成28年6月15日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
片丘小学校	1	<片丘南内田区> 片丘小学校の南出入り口 (H26年度点検実施)	児童の半数が出入りする場所であり、運転者への注意喚起が必要と考える。	○飛び出し防止のストップマークを貼る。 ○注意喚起の路面表示は実施済み。 ○南出入り口付近の樹木等の伐採を検討する。	市地域振興課 市建設課 市教育総務課	H28実施済み H27実施済み
	2	<片丘南内田区> 無量寺～立石交差点 (県道 松本塩尻線) (H25年度点検実施)	交通量が多く、スピードをだす自動車が多い。また、歩道がない。	○側溝のふた設置、歩道設置を道路管理者(松本建設事務所)に要望する。	地元区	要望中
宗賀小学校	1	<宗賀床尾区> 床尾詰所付近 (H25年度点検実施)	交差点から東の道路が狭く、スピードをだす自動車が多い。	○横断歩道の補修を行う。 ○随時、登下校時のパトロールを行う。 ○児童に対する一列歩行の指導を行う。 ○グリーンベルト塗装の協働実施について、PTA、地域と協議する。	警察 警察 学校 学校	
洗馬小学校	1	<洗馬下小曾部区> 洗馬小曾部橋北～200mの道路 (県道 御馬越塩尻停車場線) (H27年度点検実施)	交通量が多く、スピードがでる場所であり、路側帯が狭い。	○歩道わきの側溝のふた設置済み。 ○ドットラインの補修を検討する。 ○随時、登下校時のパトロールを行う。	松本建設事務所 松本建設事務所 警察	H27実施済み
木曾檜川小学校	1	<木曾平沢区> うるし橋南側T字路	道路標識も横断歩道もない。	○児童横断部分のカラー舗装を行う。 ○ゼブラゾーン表示により車道部分の絞込みを行う。 ○停止指導線、交差点表示を行う。 ○歩行者注意等の看板を設置する。	市建設課 市建設課 市建設課 市建設課	H28実施済み H28実施済み H28実施済み
	2	<木曾平沢区> 平沢上町停留所付近	車の通行量が多く、歩道と車道の区分がない。	○外側線の補修を行う。 ○グリーンベルト塗装の協働実施について、PTA、地域と協議する。 ○児童の歩行する側の変更について検討、指導を行う。	市建設課 学校 学校	H28実施済み