

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成28年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻東小学校	1	<塩尻町区> 一本木公園からヤマニに至る道路 (H24・H25年度点検実施箇所)	道幅が狭く、通行者にとって車が通ると危険。	○カーブミラーの調整を行う。 ○外側線の補修を行う。 ○歩道整備を検討する。 ※ボランティアの見守り活動を実施している。	市建設課 市建設課 市建設課	H27年度実施済み H27年度実施済み 歩道整備を検討する (市道下西条町区線)
	2	<下西条区> <塩尻町区> 塩尻中前の線路へ向かう手前の交差点(南側) (H24・H25年度点検実施箇所)	変則交差点の為見通しが悪く、車が一時停止しない。	○路面表示の補修を行う。 ○交通違反の取締りを行う。 ※線路脇の樹木の伐採はJRが実施済み。 ※カラー舗装、裏面表示等は実施済み。	市建設課 警察	H27年度実施済み 随時実施 「自転車も止まれ」看板設置
	3	<柿沢区> 柿沢メイン道路	朝の通勤時に車が多く、スピードも緩めないことがある。	○注意喚起の路面表示を行う。 ○外側線を表示する。 ※注意喚起看板、グリーンベルト、路面表示等は実施済み。	市建設課 市建設課	H26年度実施済み H27年度実施済み
	4	校内未舗装の道路(理科室前から給食室) (学校敷地内)	作業で砂利を敷いたが、大型が通るため穴が開いている。	○アスファルト舗装について検討する。(学校敷地内であるため、他校との優先順位の中で検討する。)	市教育総務課	
塩尻西小学校	1	<大門5番町区> <大門6番町区> <大門七区> 大門幸町のスクランブル交差点 (H26年度点検実施箇所)	スクランブル交差点周知の看板を設置していただいたが、まだ赤信号で通行する車がある。	○児童に対してスクランブル交差点の活用方法等の指導を行う。 ○街頭指導を行う。 ※信号表示の順番から、電光表示の必要性はないと考える。	学校、PTA 学校、PTA	
	2	<大門6番町区> 大門幸町のスクランブル交差点から西小学校正門までの一本道	見通しがよい一本道なのでスピードを出す車があって危険。	○児童に対して自転車の歩道での通行を促す。 ○外側線、看板の補修を行う。 ○幸町の交差点とあわせて、パトロール等を実施する。 ※住宅地でもあり、ダンパー設置は困難である。	学校、PTA 市建設課 警察	H27年度実施済み 随時実施
	3	<大門5番町区> 日の出モータース～日の出町の信号	雪が降ると通学路がなくなる。市へは要望した。国道なので無理だと言われた。	○積雪時には、通学しないよう指導する。 ※除雪は、地域、PTA等の協力が必要であるが、国道沿線の歩道の除雪は困難と考える。	学校、PTA	
桔梗小学校	1	<大門七区> 大門1012-12(横山自動車)先のT字路	本年度になって交差点を示すT字ラインが引かれたが、通学路であることや交差点であることがわかりづらい。	○「歩行者注意」等の路面表示を行う。 ○カラー舗装を行う。 ○交差点等での飛び出しはしない等の交通指導を行う。 ※注意喚起看板、交差点路面表示は実施済み。	市建設課 市建設課 学校、PTA	H27年度実施済み H27年度実施済み
	2	<高出3区> 広丘高出2095～広丘高出2115先までのT字路 (高校北通線との各交差点)	高校北通線へ出る各T字路のT字ラインが薄れていたり横断歩道手前の歩行者用「とまれ」の標示が消えている。停止線が薄く、歩道まで一気に車を出し通行者が危険である。	○歩行者の停止表示の補修を行う。 ○路面表示の補修を行う。	市地域振興課 市建設課	H27年度実施済み H27年度実施済み
	3	<大門七区> 大門並木町10-3先のT字路 (カワチ薬品塩尻店南)	交差点を示すT字ライン、停止線が消えかかっており危険である。	○路面表示の補修を行う。 ○カーブミラーの設置を検討する。	市建設課 市建設課	H27年度実施済み

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成28年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
広丘小学校	1	<広丘野村区> 九里巾信号機北T字路 (国道19号)	歩道がきれており、横断歩道がない。	○路面表示の修正を行う。 ○歩行者の停止位置を表示する。 ○横断歩道設置について、通行実態を確認し検討する。	市建設課 市地域振興課 警察	H27年度実施済み H27年度実施済み H27年度中に整備完了予定
	2	<広丘野村区> すき家19号塩尻広丘店T字路 (国道19号)	一時停止の線が消えており、車が子どもの歩くところまで出てきている。	○路面表示の補修を行う。 ○歩行者の停止位置を表示する。	市建設課 市地域振興課	H27年度実施済み H27年度実施済み
吉田小学校	1	<吉田4区> 森川電気西側交差点	小学生は利用しない道路だが、丘中生の利用はかなりの多い。サーバス側からのクルマがかなりスピードを出して走行、通行量も多い中で線路側から中学生が自転車・徒歩で横断することが多い。横断歩道もなく、クルマからの確認もし難い、特に夕方暗くなるとクルマ側から視認し難い。	○路面表示の補修を行う。 ○横断歩道のない場所で横断しない等の交通指導を行う。	市建設課 学校、PTA	H27年度実施済み
	2	<吉田1区> <吉田3区> 建部神社東側道路	クルマの通行量も多く、スピードを出す車が多い。特にEPSON側からは緩やかなカーブに見えても実はかなりきつく曲がる箇所であり、歩行者、自転車の視認性も悪い。クルマが減速を意識できる表示が必要。	○建部社から北への道路改良計画があることから、当面、児童への交通指導にて対応する。(H27設計、H28着工予定)	市都市計画課 学校、PTA	H27年度より歩道整備を実施(市道広丘東通線)
	3	<吉田5区> アップランド吉田原店西側交差点 ①吉田510-1付近 ②吉田510-20付近	①箇所は横断歩道はあるが、車の通行が多く、非常に危険。 ②は地域内の遊歩道の中間地点で、お年寄りや子どもが横断する姿が多く見られる。直線道路でクルマのスピードも出ており危険。	○横断歩道設置を要望している。 ○横断歩道設置について、通行実態を確認し検討する。 ○①の箇所に横断旗ボックスを設置する。	吉田5区 警察 市教育総務課	No.5の区民要望を優先して整備予定 H27年度実施済み
	4	<吉田4区> セブンイレブン吉田原店～森川電気までの直線道路 (H25年度点検実施箇所)	大きな通りではあるが、意外に夜間が暗い。照明を増やして欲しいとの要望もある。	○街路樹の伐採を実施済み。 ○防犯灯設置を要望している。	市建設課 吉田4区	H27年度実施済み
	5	<吉田4区> 吉田原保育園北交差点 (H25年度点検実施箇所)	横断旗の設置。	○街路樹の伐採を行う。 ○路面表示の補修を行う。 ○横断旗ボックスを設置する。 ○横断歩道設置について、通行実態を確認し検討する。	市建設課 市建設課 市地域振興課 警察	H27年度実施済み H27年度実施済み H27年度実施済み H27年度中に整備完了予定
片丘小学校	1	<片丘北熊井区> 北熊井郵便局から南へ200メートルほど行ったカーブ付近 (県道 新茶屋塩尻線)	両側の歩道脇の草がかなり伸びている。車道に草が垂れ下がり見通しも悪く、歩行者は車道に出て歩かなければいけない。	○県道部分の草刈りは、年1回程度実施している。また、除草剤の提供は可能である。 ※草刈り、除草剤散布は、PTAや地元区の協力をお願いしたい。	松本建設事務所	材料等の支給により地元住民対応済み
	2	<片丘南内田区> 無量寺から片丘保育園前を通り、学校裏に抜ける道路 (H25年度点検実施箇所)	空いている道のため、スピードを出す車が多い。	○グリーンベルト舗装を地元区から要望していく。 ○注意喚起の路面表示を行う。 ※ゾーン30指定は、範囲が広すぎるため、困難である。	南内田区 市建設課	H27年度実施済み
	3	<片丘南熊井区> 県道グリーンベルトの道路 (県道 松本塩尻線) (H24年度点検実施箇所)	交通量が多いにも関わらず、道が狭く、グリーンベルトを歩いても危ない。	○グリーンベルトの補修を検討する。(材料等は松本建設事務所にて提供可能)	PTA、南熊井区	H27年度協働作業により実施済み

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成28年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
宗賀小学校	1	<宗賀本山区> 国道19号から本山区内の道に入るところにある本山配水池	池の脇には立ち入り防止のフェンスがなく、ガードレールのみなので、転落の危険性がある。	○堤の北東部分のガードレールの補修を検討する。 ○フェンス設置について、水利利用者と協議していく。	市建設課 本山区	H27年度実施済み
	2	<宗賀洗馬区> 洗馬公園前の横断歩道	洗馬公園側から渡る際、矢印の標識があるため、横断歩道を渡る際、かなり身を乗り出さないと安全確認できない。	○注意喚起看板を移設し、安全確認ができるようにする。 ○歩行者の停止位置を表示する。	松本建設事務所 市地域振興課	H27年度実施済み H27年度実施済み
	3	<宗賀平出区> 平出博物館前の歩道・車道の境にある縁石	縁石があるため、子どもがよけて歩く必要があり、一旦車道側に出してしまうため危険。	○道路北側がグリーンベルトのため、グリーンベルト上を歩行するように指導する。 ○外側線等の補修を行う。	学校、PTA 市建設課	H27年度実施済み
	4	<宗賀桔梗ヶ原区> 平出遺跡公園口交差点	西から塩尻方面に向かって来る車が左折する際に、少しカーブしているため、横断歩行者が見づらい。	○外側線の補修を行う。 ○路面表示(矢印)の補修を行う。 ○横断前に左右の安全確認をするように指導する。	松本建設事務所 警察 学校、PTA	H27年度実施済み H27年度中に補修予定
洗馬小学校	1	<洗馬太田区> 洗馬中原交差点～太田公民館下の道路 (県道 御馬越塩尻停車場線) (H25年度点検実施箇所)	死亡事故があったり、1年女児に軽自動車衝突したりなど、事故が続いた場所である。注意表示がない。	○外側線の補修、土砂取りを行う。 ○舗装復旧時にあわせて、路面表示、グリーンベルト舗装等を行う。 ○中原交差点については、歩道設置予定。 ※死亡事故箇所と一体的に対応策を検討する。	松本建設事務所 松本建設事務所 松本建設事務所	H27年度実施済み
	2	<洗馬下小曾部区> 洗馬小曾部橋北～200mの道路 (県道 御馬越塩尻停車場線)	学校から下小曾部へ向かい小曾部橋を渡ると、左側通行で行くが、その間が狭く危険である。	○グリーンベルト舗装を検討する。 ○注意喚起の路面表示を検討する。	松本建設事務所 松本建設事務所	検討中 検討中
	3	<洗馬上組区> 洗馬長興寺口～上組へ下るクランク (県道 上今井洗馬停車場線)	道幅が狭いが車は多く、通学中にヒヤットとする場面が多い。	○樹木の伐採を所有者に依頼する。 ○外側線等の補修、土砂取りを行う。 ○注意喚起の看板を設置する。	上組区 松本建設事務所 市教育総務課	H27年度実施済み H27年度実施済み
木曾檜川小学校	1	<木曾平沢区> 保健福祉センター前、奈良井川沿いの道路に出るところにあるカーブミラー	堤防道路北側から来ると見えるカーブミラーであるが、南から来た場合カーブミラーがなく東からの車が見えにくい。	○カーブミラーの改良を行う。 ○路面に停止指導線を表示する。	市建設課 市建設課	H27年度実施済み H27年度実施済み
	2	<木曾平沢区> 奈良井川沿いの通学路(グリーンベルト設置箇所) (H24・H25年度点検実施箇所)	道路がえぐれて、飛び散った砂利が、グリーンベルトまで散らばり歩行に支障が出ている。	○路面舗装の復旧は、街並み整備事業完了後(H28年度以降)に検討する。 ※路面舗装の補修は、随時、街並み整備事業の請負事業者が行う。	市建設課	
	3	<奈良井区> JR奈良井駅前 (H24年度点検実施箇所)	駅前広場と通学路の歩道との区別がなく、駅前広場に駐車する車と歩行者が接触する危険がある。	○外側線の補修を行う。 ○地元区と相談のうえ、景観等に配慮し、歩行部分のカラー舗装を検討する。	松本建設事務所 市建設課	H27年度実施済み
	4	<贄川区> 観音寺に渡る信号機(贄川信号機)付きの横断歩道 (国道19号)	信号無視をするトラックが多く見られ、危険。 横断歩道の白線が薄くなり、見えにくい。	○横断歩道の補修を行う。 ○信号無視違反の取締りを行う。	警察 警察	H27年度中に補修予定 随時実施

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成28年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻中学校	1	<下西条区> 建国神社横の道路	道幅が急激に狭くなっており、自動車のすれ違いも難しいほど。さらに、南側から来るとカーブになっており、見通しが悪い。	○外側線の補修を行う。 ○路面表示(スピード抑制等)を行う。 ※神社の樹木は伐採済み。	市建設課 市建設課	H27年度実施済み H27年度実施済み
丘中学校	1	<広丘野村区> 丘中学校入り口信号付近 (H24・H25年度点検実施箇所)	下校時、吉田方面と広丘方面に向かう多くの生徒が重なって横断するので、歩道からはみ出てしまい、車に接触しそうな場面もあり、危険。	○交差点西側の県道部分の舗装を検討する。(歩道部分を広げる。)	松本建設事務所	H27年度実施済み
	2	<広丘野村区> 丘中学校南側道路と高速道路側道の交差点 (県道新茶屋塩尻線) (H24年度点検実施箇所)	特に登校時、車の交通量が多くスピードを出しているため、生徒が横断しにくい場面がある。	○路面表示(ダイヤモンド)の補修、交通違反の取締りを行う。 ※道路形状等から、信号機の設置は困難である。 ※歩道拡幅工事は、現在、歩道の位置等を調整中。	警察 市建設課	H27年度中に補修予定 H25年より歩道整備工事を実施(市道君石野村線)
	3	<吉田1区・3区> えびの子水苑信号からえびの子大橋方面、野村方面、及び片丘方面への歩道	共に自転車走行可の歩道ではないが、朝夕の交通量が多いので、状況に応じて走行しても良いと認めてもらったが、今まで走行してはいけない、と指導してきたので、徹底しない。車道に下りる生徒もおり、信号付近で車と接触しそうなことがあり、危険。	○歩行者に注意しながら、安全に歩道を走行するよう、指導する。 ※全国的にも自転車走行帯を設置する流れがあるので、今後、道路整備時等の際に、検討していく。	学校、PTA 市建設課	
広陵中学校	1	<広丘堅石区> 広陵中学校周辺と、諏訪倉庫前の踏切に出るまでの道路	民家もなく、外灯が少ないため全体的に暗い。	○指定防犯灯設置を要望する。	堅石区	
	2	<広丘堅石区> 諏訪倉庫横から国道19号へ出るまでの道路	道幅が狭く歩道もないため、信号待ちで生徒が集まってしまい危険。	○交差点改良により、諏訪倉庫交差点から東へ20m歩道を設置予定である。 ○外側線等の補修を行う。 ※大型車の通行時間指定あり。(22:00～翌6:00)	市建設課 市建設課	H27年度実施済み
	3	<広丘堅石区> 広陵中学校から堅石区民センターの間の道路	横断歩道が少ない。	○堅石区民センター南側の拡幅した道路(歩道)を通行するよう指導する。(農道はなるべく通行しないようにする。)	学校	
塩尻西部中学校	1	<洗馬太田区> 県道御馬越塩尻停車場線から県道原洗馬停車場線(アルセーバ交差点付近)に続く坂道(市道)	・カーブや樹木があり見通しが悪い。 ・道幅が狭く、小学生(洗馬小)とすれ違う際には、中学生が車道側に出てすれ違う様子が見られる。	○土地所有者に樹木の伐採を依頼する。 ※地区安全協会が路肩の草刈を実施済み。	市教育総務課	地区安協で対応済み
	2	<洗馬太田区> 県道原洗馬停車場線(アルセーバ交差点)から中学校に続く坂道「モモ坂」(市道)	・道幅が狭い。 ・樹木があり見通しが悪い上、強風や雪の日には、樹木の太い枝が落ちてくることもある。	○土地所有者に樹木の伐採を依頼する。 ○注意喚起の路面表示を行う。	市教育総務課 市建設課	依頼済み H27年度実施済み
	3	<洗馬岩垂区> バス停「新田」周辺 バイクショップAO〜新田のバス停に続く道路	新田のバス停の道は畑道で、周辺の川や小道は熊が出没する場所となっている。	○熊出沒について、今年度、スクールバスを増発して対応した。 ○小曾部橋周辺の樹木を伐採済み。(熊出沒対応) ○小曾部橋から下流の樹木伐採を要望している。 ※今後、スクールバスの乗車場所の変更を研究していく。	市教育総務課 松本建設事務所 岩垂区	H27年度対応 H27年度実施済み
	4	<宗賀牧野区> 牧野公民館西の踏切	一時停止をせずに車が通ることがあり、危険。	○交通違反の取締りを行う。 ○区内の住民への注意喚起を行う。	警察 牧野区	随時実施

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

平成28年3月1日現在

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
檜川中学校		木曾檜川小学校と合同				
両小野中学校	1	<北小野上田区> 北小野上田地区の県道バイパス	バイパスが開通し交通量が増加した。通学路は旧道を利用しているが、旧道の出入りにはバイパスを横切る必要があるが横断歩道がない。	○横断歩道設置は、地元区から要望していく。 ※左右の安全確認ができないため、交差点での横断歩道設置は危険と思われる。	上田区	
	2	<北小野大出区> エイラク自動車東の交差点(道玄)	石垣の崩れあり。早急の対応が必要。	○所有者に連絡し、補修済み。 ※他にも崩れそうな部分があるため、所有者に依頼していく。	大出区	H27年度対応済み