

平成 27 年度 通学路対策箇所（塩尻中学校）



平成 27 年度 通学路対策箇所（丘中学校）



<吉田 1 区・3 区>
 ③えびの子水苑信号からえびの子大橋方面、野村方面、及び片丘方面への歩道
 ●車の通行量が多いので、自転車の歩道通行をさせたい
 ○安全に歩道を走行するよう指導する




<廣丘野村区>
 ①丘中学校入り口信号付近
 ●下校時、多くの生徒が連なって横断するため、危険
 ○交差点西側の歩道部分を広げる



<廣丘野村区>
 ②丘中学校南側道路と高速道路側道の交差点（県道新茶屋塩尻線）
 ●車の通行量が多く、スピードを出すため、横断しにくい
 ○路面表示の補修、取締りを実施
 ○H25 より歩道整備を実施




平成 27 年度 通学路対策箇所（広陵中学校）



平成 27 年度 通学路対策箇所（塩尻西部中学校） 1/2


<洗馬岩垂区>
 ③バス停〔新田〕周辺
 バイクショップAO～新田のバス停に続く道路
 ●周辺で熊が出没する場所
 ○小曾部橋周辺の樹木を伐採、今年度スクールバスの増発を実施



<洗馬太田区>
 ①県道御馬越塩尻停車場線から県道原洗馬停車場線（アルセーバ交差点付近）に続く坂道（市道）
 ●カーブや樹木で見通しが悪い
 ○路肩の草刈を実施



<洗馬太田区>
 ②県道原洗馬停車場線（アルセーバ交差点）から中学校に続く坂道〔モモ坂〕（市道）
 ●道路幅が狭く、樹木で見通しが悪い
 ○路面表示を実施、土地所有者に樹木の伐採を依頼




平成 27 年度 通学路対策箇所（塩尻西部中学校） 2/2



平成 27 年度 通学路対策箇所（両小野中学校）



- <北小野大出区>
 ②エイラク自動車東の交差点（道玄）
 ●石垣が崩れかかっている
 ○所有者に連絡し、補修を実施



- <北小野上田区>
 ①北小野上田地区の県道バイパス
 ●バイパスが開通したが、横断歩道がない
 ○横断歩道設置を要望していく

