

# 平成 30 年度 通学路対策箇所（塩尻中学校）



# 平成 30 年度 通学路対策箇所（丘中学校）



# 平成 30 年度 通学路対策箇所（広陵中学校）



①<広丘郷原区>  
開拓所踏切  
●遮断機ぎりぎり待つ生徒がいる。  
○道路状況により、路面標示等の対応が困難なため、引き続き生徒への指導を徹底する。



②<高出五区>  
ふれあいセンター広丘前交差点～緑ヶ丘交差点  
(H29年度点検実施)  
●交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く、歩道がない。  
○H29点検済みのため点検未実施。

③<高出五区>  
高原通りのふれあいセンター広丘前交差点～塩尻会館前あたり  
●交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く、歩道がない。路側帯も薄くなっている。  
○路側帯の補修を行う。  
○今後の道路改良計画を進める中で対応していく。



# 平成 30 年度 通学路対策箇所（塩尻西部中学校）



## 平成 30 年度 通学路対策箇所（両小野中学校）

