


平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（塩尻東小学校）




<金井区>
①金井区から峰原区までの道路
●スピードをだす自動車が多い
○外側線の表示、グリーンベルトを実施

The photograph shows a group of about ten workers in white safety vests and hard hats working on a road. They are using tools to apply green paint to the road surface, creating a 'green belt' (グリーンベルト). Some workers are standing near orange traffic cones, while others are actively painting. The background shows a road with a guardrail and some greenery.

平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（塩尻西小学校）



<大門 6 番町区>
①塩尻西小信号機付近
（県道 新茶屋塩尻線）
●信号機（歩行者用）が短時間のため、横断しにくい
○信号機の時間調整を検討する



<大門 3 番町区・5 番町区>
②宮本写真館から大津屋商店までの道路
●道路が狭く、自動車の通行量が多い
○注意喚起の路面表示、外側線の補修等を行う



平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（桔梗小学校）




<高出3区>
 ①高校北通り線（都市大塩尻高校北側）
 （高校北通り線との各交差点）
 ●スピードをだす自動車が多い、またスクランブル交差点では、見切り発進する自動車がある
 ○道路横断時の左右確認を指導する



<高出3区>
 ②高校北通り線 芝茶屋歩道橋西側T字路
 ●高校北通り線へ左折する車両の一時停止が守られていない
 ○横断部分のカラー舗装、注意喚起の路面表示を行う




平成 27 年度 通学路緊急点検箇所（広丘小学校）No.1



平成 27 年度 通学路緊急点検箇所（広丘小学校）No.2



平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（吉田小学校）



平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（片丘小学校）



<片丘南内田区>
 ②無量寺～立石交差点（県道 松本塩尻線）
 ●スピードを出す車が多い、歩道がない
 ○側溝のふた設置、歩道設置を要望していく

<片丘南内田区>
 ①片丘小学校の南出入口口
 ●児童の半数が出入りする場所であり、運転者への注意喚起が必要と考える
 ○注意喚起の路面表示を実施済み

平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（宗賀小学校）



平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（洗馬小学校）



<洗馬下小曾部区>
①洗馬小曾部橋北～200mの道路
(県道 御馬越塩尻停車場線)
●交通量が多く、スピードがでる場所
あり、路側帯が狭い
○側溝のふた設置済み、ドットラインの
補修を検討する



平成 27 年度 通学路緊急合同点検箇所（木曽檜川小学校）

<木曽平沢区>
①うるし橋南側T字路
●道路標識も横断歩道もない
○横断部分のカラー舗装、注意喚起の看板設置、ゼブラゾーンの表示等を行う



<木曽平沢区>
②平沢上町停留所付近
●車の通行量が多く、歩道と車道の区分がない
○外側線の補修、グリーンベルトの検討等を行う

