

令和2年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

小学校7校、中学校2校実施(令和3年3月31日現在)

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻西小学校	1	<大門六番町> JA塩尻本所前歩道 (県道新茶屋・塩尻線)	幅80cm、高さ8センチの歩道であり、人がすれ違うために、一方が車道に降りなければならない。段差があるため転倒の危険性がある。	○歩道拡幅等の道路整備について、道路管理者への要望を継続していく。	松本建設事務所 大門地区 学校・PTA	R3年度以降検討(要望継続)
	2	<大門三番町> 県道301号塩尻停車場線 横山医院前交差点 (県道 塩尻停車場線)	児童横断時、路肩に駐車車両があり見通しが悪い。	○交通指導員等による路上駐車状況の確認及び定期的な見回りを行う。	市都市計画課 学校・PTA	R2年度実施済み
結梗小学校	1	<高出四区> ローン東側道路とスポーツ 公園北側の交わる十字路	細い道の交差点で見通しが悪く、スピードを出す車があり危険。	○地域に確認の上、東西に抜ける道路にハンブを設置し、車のスピード抑制を図る。	市建設課 高出四区	R2年度実施済み
	2	<高出一区、高出三区> 中村病院南の新しい住宅を抜ける道	曲がり角が死角となり両方から見えにくい。	○カーブミラーを設置する。 ○道路西側の外側線補修及びグリーンベルト設置を検討する。(この付近に新設道路設置予定のため、通学路変更も含め検討)	市建設課 市建設課、市都市計画課、 学校・PTA	R2年度実施済み R3年度以降検討
広丘小学校	1	<広丘原新区> 広丘体育館前十字路	通学路として南北方向に横断歩道を渡るが、登下校の時間帯は西保育園の送迎車両や通勤車両が東西に通るため危険が高い。	1 広丘体育館前十字路 ○路面表示を行う。(「横断者あり」・「赤枠」) ○生垣を撤去し、見通しをよくする。 2 広丘体育館南100m変則十字路 ○ゴミステーションの設置箇所を変更し、横断時の見通しをよくする。	市建設課 広丘原新区、地権者 広丘原新区、常会	R2年度実施済み R2年度実施済み R2年度実施済み
	2	<広丘野村区> R19金塚信号南200m変則十字路 (国道19号線)	国道西側の横断歩道が、国道へ出ようとする車両や、国道から右左折で侵入する車両が多く危険。特に西から国道に出る車両が、横断歩道手前で一時停止しないことが多い。	○国道西側市道の停止指示線前に、路面表示(赤枠)を行う。 ○角の植木の刈込みにより、見通しをよくする。	市建設課 市建設課	R3年度実施予定 R2年度実施済み
吉田小学校	1	<吉田三区> 吉田小学校西側道路	マンションが新築された。今後入居者が出勤する際に車で学校西門前を通過すると、ここを通る登校児童が非常に多いため交通事故の危険が生じる恐れがある。	○新築マンション入居者に、通学児童が多数横断することを周知し、注意喚起を促す。(注意喚起のチラシ配布)	市教育総務課、学校・PTA、 市都市計画課	R3年度実施予定
	2	<吉田一区> セブンイレブン塩尻広丘吉田 店南側道路	小学校より吉田児童館本館への下校路となっているが、雨天時には大きな水たまりができ、歩行困難となる。また、グリーンゾーン上に祭用幟の支柱があり歩行に支障がある。	○道路拡幅予定について説明。 (3年間程度の工事となり、道路整備や側溝設置により水たまりも改善される)	市建設課	R3年度以降実施
片丘小学校	1	<片丘北熊井区> 北熊井公民館近くの交差点	曲がり角の先が見えず、児童が歩行する際の見通しが悪い。	○死角となっている、T字路北西の側面(ブロック塀等)を削り、見通しをよくする。 ○カーブミラーが古く見えづらいため、新しく大きいものに交換する。	市建設課、地権者、北熊井区 市建設課	R3年度実施予定 R2年度実施済み
宗賀小学校	1	<宗賀洗馬区、宗賀牧野区> 塩尻市宗賀牧野の尾沢橋 (国道19号線)	通学路で、児童が橋の下をのぞくことがあり、手すりがないため、落下の恐れがある。	○道路管理者に要望を伝える。 ただし、橋の欄干(手すり)は設置基準110cmの高さを満たしているため、高い欄干への改修は困難な状況。 ○児童に欄干から乗り出さないよう指導する。	飯田国道事務所 学校・PTA	R3年度以降検討(要望継続) R2年度実施済み
	2	<宗賀洗馬区> 塩尻市宗賀洗馬 JR線路下 道路 (県道 本山床尾線)	急カーブになっている上に、幅が狭い。スピードを出す車が多く、見通しも悪いため、通学中の児童が危険。	○路面表示(減速マーク等)により、運転者に減速を促す。 ○線路手前(東側)の歩道を拡幅する。	松本建設事務所 松本建設事務所	R3年度以降検討 R2年度実施済み
洗馬小学校	1	<洗馬元町区> 太田橋西信号東側の路側帯 (県道 御馬越塩尻停車場線)	路側帯が狭く幅は1mほどの段差となっているが、落下防止措置がされていない。	○現在の橋(鉄板)の補強を検討する。(土地改良区との調整含む) ○道路拡幅等の検討。	市建設課、市都市計画課 松本建設事務所	R3年度以降実施予定 R3年度以降検討
	2	<洗馬太田区> 太田橋東側の横断歩道周辺 (県道 御馬越塩尻停車場線)	横断歩道がカーブに位置しているため車から待機している児童が見えず、止まってくれない。	1 県道(御馬越塩尻停車場線) ○路面表示を行う。(「横断者あり」、外側線補修等) ○グリーンベルトの設置を検討する。 2 市道(奈良井川沿い 県道手前) ○県道に出る手前に、路面表示(赤枠)を行う。 ○一時停止線の位置を移動する(上記赤枠の北側へ移動)	松本建設事務所 学校・PTA、市都市計画課 市建設課 警察	R3年度実施予定 R3年度以降検討 R2年度実施済み R3年度実施予定

令和2年度 通学路合同点検箇所一覧(点検結果)

小学校7校、中学校2校実施(令和3年3月31日現在)

教育総務課

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	具体的な対応策	担当部署	対応策の実施状況
塩尻中学校	1	<堀ノ内区> 堀の内交差点 (国道153号線)	国道の交通量が多く、スピードを出して通る車が多い。登下校で多くの生徒が通るので、横断歩道を渡る際に渋滞することもある。国道から勢いよく右折、または左折する車も多く、横断歩道を渡るときにも注意が必要である。歩車分離型の信号に変更してもらいたい。	○状況を確認し、歩車分離式信号設置について、要望を継続する。	警察	R3年度以降実施予定
	2	<大門四番町、大門田川町、堀ノ内区> 塩尻橋~寺田橋 川沿いの道 (西側)(堤防上道路)	通学路変更に伴い、大門地区の生徒が通学している。川の東側の道に比べ、車がほとんど通らないが、街灯がないため、下校時暗くて心配である。	○田川西側堤防上道路に、ソーラータイプの防犯灯設置を検討する。 ※ただし、河川管理者の占用許可や地域合意が必要。 ○防犯灯設置検討と並行して、通学路の変更による安全確保も検討する。	市教育総務課、松本建設事務所、大門四番町区、大門田川町区 学校・PTA	R3年度実施検討 R3年度実施検討
塩尻西部中学校	1	<宗賀桔梗ヶ原区> 五ーワイン前の交差点 (県道 御馬越塩尻停車場線)	朝の通勤時、帰宅時には交通量も多く、道路を横断するにも困難で危険を感じる。	○横断歩道の設置箇所を、より安全に渡れる位置への変更を検討する。(この場合、バス停の設置場所変更が必要となる) ○道路標示(止まれ、停止線)の補修を行う。 ○向きがずれている標識(横断歩道)を補修する。	警察 警察 警察	R3年度以降検討 R3年度以降実施予定 R3年度以降実施予定
	2	<宗賀桔梗ヶ原区> JA選果場と武居電機を挟む 交差点 (県道 御馬越塩尻停車場線)	通勤や帰宅時間になると交通量も多く、信号機がないため、非常に危険。特に朝は、四方から車が行き交い、横断歩道を渡る生徒もひやっとする場面が多くある。	○路面表示を検討する。(「減速マーク、カラー舗装等」)	松本建設事務所	R3年度実施予定