

令和元年度 通学路対策箇所（塩尻東小学校）



令和元年度 通学路対策箇所（塩尻西小学校）



令和元年度 通学路対策箇所（桔梗小学校）



令和元年度 通学路対策箇所（広丘小学校）



令和元年度 通学路対策箇所（吉田小学校）

①<吉田五区>

吉田原交差点

（うさちゃんクリーニング塩尻吉田店前）

●通学児童が多いが、信号待ちの歩行者を保護するポールがない。

○横断歩道待機所（南西方面）への鉄柱設置を検討する。

○信号機を歩車分離式に変更する。



③<吉田二区>

吉田中央北交差点

（吉田ひまわり保育園の前の道から長野自動車道をくぐって北側）

●信号待ちの歩行者を保護するポールが不十分。

○横断歩道待機所（北西方面）への鉄柱設置を検討する。



②<吉田四区>

吉田原保育園北側交差点

（鹿兒島ラーメンから西に向かって保育園）

●横断待ちの歩行者を保護するポールがゴム製で安全でない。

○横断歩道待機所への鉄柱設置を検討する。（既設ラバーポールとの交換）

○路面表示の補修を行う。（停止線）



④<吉田三区>

国道 19 号西松屋～建部社への道

●横断歩道がなく、登下校時の歩行で左右両側を歩いていて危険。

○道路北側のグリーンベルトを拡幅し、片側通行を指導する。ただし、車道が狭くなるため、住民理解（区が調整）を得たうえで実施する。

※実施の場合も、既存のグリーンベルトが経年劣化により薄くなってきた時に合わせ、拡幅する予定。（数年先）



小俣橋



令和元年度 通学路対策箇所（片丘小学校）



令和元年度 通学路対策箇所（宗賀小学校）



令和元年度 通学路対策箇所（洗馬小学校）



- ①<洗馬下小曾部区>
小曾部橋北の道路
- 道幅が狭く、スピードを出している車が多い。
 - 歩道確保のため、道路境界の確認。その後、用地交渉に向けた調整を行う。
 - 横断歩道の補修を行う。



- ②<洗馬岩垂区>
岩垂新田のバス停付近
- 車がスピードを出して通る。
 - 路面表示を検討する。
 - パトロールを実施する。



令和元年度 通学路対策箇所（木曾檜川小学校・檜川中学校）

